augasdegalicia
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

RIO ALMOFREI COTOBADE



ES11400012C36012A

Demarcación:	GALICIA - COSTA
Estado:	ESPAÑA
CC.AA.:	GALICIA
Provincia:	PONTEVEDRA
Municipio:	CERDEDO-COTOBADE
Río:	ALMOFREI

1. Características generales de la zona de baño

Zona de Baño:

RIO ALMOFREI COTOBADE

Longitud est. (m):

50

Fuente: Proporcionada por municipio. Elaboración propia.

2. Características hidrológicas de la zona de baño



Localización de la zona de baño

Demarcación hidrográfica:

Galicia-Costa

Sistema de explotación:

03 Río Lérez e Ría de Pontevedra

Masa de agua:

ES.014.NR.273.035.01.00

RIO ALMOFREI

Estado ecológico de la masa:

BUENO

Estado químico de la masa:

BUENO

Estado total de la masa:

BUENO O MEJOR

Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa.2015 - 2021

3. Usos del suelo y paisaje



Usos del suelo en el ámbito de la zona de ba

Comarca paisajística:

Rías Baixas

Sector paisajísicto:

Baixo Lérez

Código de sector;

85

Fuente: Catálogo de paisaxes de Galicia

4. Características físicas y meteorológicas de la zona de baño

Estación Meteogalicia

Rebordelo

Temperatura ambiental media en temporada*:

Máximas:	Media:	Mínimas:
24 ºC	17 ºC	11 ºC

Horas medias de sol en temporada*:	1054
Precipitación media en temporada*:	314 mm
Días con precipitación superior a 10 mm en temporada*:	2 días

Fuente: Meteogalicia (años 2014-2016).

**Temporada de baño comprende de junio a septiembre*

5. Características ambientales de la zona de baño



Espacio naural protegido:

No aplica

Código

No aplica

Reserva natural fluvial

No aplica

Tramo de interés piscícola

No aplica

Espacios Naturales Protegidos

6. Usos y servicios

Datos generales		Otros usos		Servicios		Aparcamiento	
Señalización de acceso	Sí	Zona infantil	Sí	Salvamento	No	Aparcamiento	SI. NON VIXILADO
Señal de peligro	No	Zona deportiva	No	Papeleras	Sí	Serv. Limpieza	No
Acceso disc.	No	Transporte público	No	Aseos	No	Of. Turismo	No
		Comida/bebida	No	Duchas	Sí		

Fuente: Concellos. Elaboración propia.

7. Localización geográfica



Número de muestreos (Fuente: Consellería de Sanidade)

8. Propensión a la proliferación de fitoplancton y cianobacterias

Sobre la base de los resultados de las campañas de control realizadas en los puntos de muestreo de la red, no se han encontrado evidencias de riesgos por presencia de cianobacterias.

9. Parámetros microbiológicos de la zona de baño

UTMX	UTMY
542822	4702293



(Fuente: Consellería de Sanidade)

10. Determinación y evaluación de las causas de contaminación

A. Antecedentes de contaminación

Por clasificación histórica de la zona de baño

SIN ANTECEDENTES

2014

EXCELENTE

2015

EXCELENTE

2016

EXCELENTE

2017

EXCELENTE

Se considera la existencia de antecedentes de contaminación en aquellos casos con un mínimo de un año con clasificación "insuficiente" o dos años con clasificación "suficiente".

B. Riesgos de contaminación de corta duración



Por vertidos ocasionales asociados a episodios de precipitación

Riesgo identificado: NO SIGNIFICATIVO

- Riesgo Identificado Significativo: cuando, existiendo antecedentes de contaminación se declare una alerta meteorológica por intensidad de precipitación.

- Riesgo Identificado No Significativo: Cuando no existan antecedentes de contaminación, o bien cuando existiendo antecedentes, no se declare Alerta meteorológica.

Se considera la existencia de antecedentes de contaminación cuando el estado de la masa de agua es malo o peor que bueno (ver apartado 2) o por los criterios de clasificación histórica de la zona de baño indicados en el apartado 10.A.

11. Otras fuentes de contaminación

Residuos en la zona de baño

Se presentan los resultados de las inspecciones realizadas en temporada de baño en el periodo 2014-2016, indicando el número de veces que, para esta zona de baño, ha sido detectado cada elemento y su graduación. Fuente: Consellería de Sanidade.

Presencia de residuos en zona seca



Presencia de residuos en el agua



12. Medidas de gestión y organismos implicados



13. Punto de control ambiental



Punto de muestreo en ETRS8929T

UTMX : 542822 UTMY: 4702293